

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 / 08 / 2015	6167	6158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	176-DCP	2689	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior ✓	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO COMISION MACHACHI 27 AGOSTO 2015 INSPECCION RECORRIDO DE BIENES INMUEBLES DIAGNOSTICO PREVENCIÓN CENIZA COTOPAXI CP 641

26-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 26/08/2015</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 0000		Fecha Elaboración: 026 08 2015	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 6167	No. Original: 6158
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	No. Expediente: 2689
		No.: 176-DCP	
Clase de Registro: DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	Cuenta Monetaria:		
Comprobante: GASTOS	Numero Operación:	0	
Beneficiario: 1704194719	TORRES ANDRADE FELIX		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 26/08/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Def: 6167



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		025	08	2015	6158	6158			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			176-DCP		2689		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX								

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO COMISION MACHACHI 27 AGOSTO 2015 INSPECCION RECORRIDO DE BIENES INMUEBLES DIAGNOSTICO PREVENCION CENIZA COTOPAXI CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 8:31  
 26/08/2015

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		025	08	2015
					No. Expediente
					<b>6158</b> <b>6158</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	176-DCP		<b>2689</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX				

### DEDUCCIONES


DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 25/08/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACIÓN	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
TORRES ANDRADE FELIX 1704194719	ARQUITECTO RESTAURADOR			1	27-ago	27-ago	80			4,00				4,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
<b>DESTINO DE LA COMISION: Machachi</b>														

APLICACIÓN BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014  
 DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Torres Felix, pago de subsistencias del 27/08/2015 a Machachi a inspeccion recorrido bienes inmuebles diagnosticos de las acciones de prevencion por ceniza volcan Cotopaxi.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guertán

6158.

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

25/08/2015

Hora: 17:58

Firma: 



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.- **176 DCP**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25- agosto-2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	X
----------	----------------	---------------	--------------	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ARQUITECTO RESTAURADOR SP 5</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MACHACHI - MEJIA - PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION DE CONSERVACION BB CC</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>27-agosto-2015</b>	<b>7:00</b>	<b>27-agosto-2015</b>	<b>18:30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**ARQ. FELIX TORRES**
**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Inspección recorrido Bienes Inmuebles de la ciudad de Machachi, diagnóstico de acciones de prevención por ceniza volcán Cotopaxi en coordinación con Arq. Gallo Director Planificación GADM Mejía, y reunión COE Cantonal.

**TRANSPORTE**



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		QUITO- MACHACHI-QUITO	27- agosto-2015	7H00	27-agosto-2015	18:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**


PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco del Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Corriente</b>	No. DE CUENTA: <b>30017833-04</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ARQ. FELIX TORRES</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MARCO SILVA (DIRECTOR SUBROGANTE)</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADA O SU DELEGADO <b>SRA. ANGELITA SUASNAVAS</b>	

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**


FIRMA SOLICITANTE
C.C: 1704194719

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre Juan C... Hora 17:19  
 15/08/15





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCP 176 DCP

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
02- septiembre-2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:  
ARQUITECTO RESTAURADOR SP 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHACHI-CANTON MEJIA-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE CONSERVACION BB CC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL ARQ. FELIX TORRES

Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1.- INSPECCIÓN INMUEBLES PATRIMONIALES MACHACHI GADM MEJIA: El Área Urbana recorrida corresponde al inventario y delimitación de bienes patrimoniales definidos con base a la Declaración de Patrimonio Cultural con Acuerdo Ministerial No.4847 del 02 de Octubre de 1995, y del Registro realizado en el 2008-2010.

Inmuebles estos que por acción de la Dirección de Planificación Territorial GADM Mejía son objeto de inspección, control, valoración respecto al "Grado de Riesgo muy alto, alto, medio, bajo con relación a su mantenimiento y estado actual; el cual se actualiza con base a la coyuntura de la activación del volcán Cotopaxi y se realiza la notificación respectiva a los propietarios con disposición de Reparación, Intervención, Demolición".

Se ha definido 55 inmuebles arquitectura civil, religiosa de construidos con técnicas, materiales y formas tradicionales implantados de forma dispersa en las calles de sur a norte 10 de Agosto, García Moreno, Mejía, , Atahualpa, Perez Pareja, Colombia, Atahualpa, Del Hogar; de este oeste Rumiñahui, Venezuela, Nueva España, Sucre, Bolívar, Colon, González Suarez, Cordero, 11 de Noviembre y Antonio Benítez.

Bienes Inmuebles de los que se estos se han derrocado (7), están en completa ruina por abandono (12), en intervención de obra con permisos GADM (2), con adecuaciones que afectan al bien (1), nueva construcción (1), y las que se encuentran habitadas de las que en términos generales presentan afectación específicamente en cubiertas, pisos.

2.- REUNION COORDINACION "PLAN CONTINGENCIA VOLCAN COTOPAXI" GADM MEJIA: La sesión correspondiente a la Mesa 3 en la que se trata el tema específico del riesgo que conlleva la activación del volcán Cotopaxi para el Cantón Mejía en sus inmuebles, de los que se tiene registro y valoración respecto al "Grado de Riesgo con relación a su mantenimiento y estado actual de los inmuebles (patrimoniales y no patrimoniales) en sus parroquias Aloag (20 inmuebles), Aloasi (17 inmuebles), Cutuglagua (14 inmuebles), Machachi (47 inmuebles), Uyumbicho (39 inmuebles), a los que se ha realizado la notificación respectiva a los propietarios con disposición de Reparación, Intervención, Demolición".

De estos inmuebles en caso de erupción que como se explica con datos del INAMHI por acción de la dirección de los vientos la afectación de la ceniza volcánica se da en Aloag, Aloasi, Cutuglagua, El Chaupi, Machachi, Uyumbicho.

De los inmuebles patrimoniales es preocupación por su estado actual los que en términos generales presentan afectación específicamente en cubiertas, pisos.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

1.- INSPECCIÓN INMUEBLES PATRIMONIALES MACHACHI GADM MEJIA

2.- REUNION COORDINACION "PLAN CONTINGENCIA VOLCAN COTOPAXI" GADM MEJIA

#### CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

1.- INSPECCIÓN INMUEBLES PATRIMONIALES MACHACHI GADM MEJIA

. Revisión y actualización del inventario y declaratoria como Bines patrimoniales.


. Intervención de obra con la coordinación del Ministerio de Urbanismo y Vivienda MIDUVI, del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, instituciones esta con experiencia técnica en Rehabilitación de Inmuebles de uso residencial privado en áreas históricas

2.- REUNION COORDINACION "PLAN CONTINGENCIA VOLCAN COTOPAXI" GADM MEJIA

. Intervención preventiva con la coordinación GADM Mejía e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con prevención Bienes Inmuebles y Muebles con base a protocolos establecidos.

. Sociabilización y Capacitación Preventiva para la ciudadanía, propietarios de bienes muebles e inmuebles patrimoniales con la participación conjunta de todos los organismos involucrados entre los que estará el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con sus funcionarios técnicos tanto de la Dirección de Riesgos como de Conservación de Bienes Culturales; la que se daría en fecha oportuna a comunicar el Arq. Gallo.

ADJUNTO INFORME DETALLADO

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS						
Nro.	Clase de Gasto	Monto	Nro. Documento			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA dd-mmm-aaa	27- agosto-2015	27- agosto-2015				
HORA hh:mm	7:00	17.00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO INTERCANTONAL	QUITO-MACHACHI-QUITO	27-agosto-2015	7H00	27- agosto-2015	17.00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ARQ. FELIX TORRES			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: ARQ. RUTH AGUIRRE CARGO: DIRECTORA CONSERVACION			 NOMBRE: ARQ. RUTH AGUIRRE CARGO: DIRECTORA CONSERVACION			

Quito DM., 02 septiembre de 2015

**PARA:** ARQ. RUTH AGUIRRE  
DIRECTORA CONSERVACION BBCC INPC

MGS. ANGELITA SUASNAVAS  
DIRECCION FINANCIERA INPC

**DE :** ARQ. FELIX TORRES A  
ARQUITECTO RESTAURADOR SP 5  
DIRECCION DE CONSERVACION INPC

**ASUNTO:**

- 1.- INFORME COORDINACION INSPECCIÓN INMUEBLES PATRIMONIALES MACHACHI GADM MEJIA
- 2.- INFORME REUNION COORDINACION "PLAN CONTINGENCIA VOLCAN COTOPAXI" GADM MEJIA

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- 1.- INSPECCIÓN INMUEBLES PATRIMONIALES GADM MEJIA

En atención al oficio Nro.1190-2015 DIPLAT, remitido por el Arq. Edgar Gallo Díaz Director Planificación Territorial GADM Mejía, el día jueves 27 de agosto 2015 en coordinación con los funcionarios del GADM Arqs. Gallo, Obaco, Masache se trata el tema de intervención en inmuebles patrimoniales y se realiza el recorrido e inspección de bienes inmuebles patrimoniales en Machachi.

Machachi, ciudad de implantación urbana ortogonal en los que la plaza o parque se constituye en el núcleo o centro de desarrollo urbano, en torno al que se implanta la gestión administrativa, comercial, vivienda, y lo religioso. Al presente urbe modificada por la densificación edilicia en la que el concepto de "modernidad" de "progreso" mal entendido incrementa edificios nuevos lo que ha alterado en parte las características urbanas - arquitectónicas, generando heterogeneidad morfológica en la arquitectura con construcciones de hormigón armado, entorno en la que se ubican los inmuebles y conjuntos urbanos patrimoniales

El Área Urbana recorrida corresponde al inventario y delimitación de bienes patrimoniales definidos con base a la Declaración de Patrimonio Cultural con Acuerdo Ministerial No.4847 del 02 de Octubre de 1995, y del Registro realizado en el 2008-2010.

Inmuebles estos que por acción de la Dirección de Planificación Territorial GADM Mejía son objeto de inspección, control, valoración respecto al "Grado de Riesgo muy alto, alto, medio, bajo con relación a su mantenimiento y estado actual; el cual se actualiza con base a la coyuntura de la activación del volcán Cotopaxi y se realiza la notificación respectiva a los propietarios con disposición de Reparación, Intervención, Demolición".

Se ha definido 55 inmuebles arquitectura civil, religiosa de construidos con técnicas, materiales y formas tradicionales implantados de forma dispersa en las calles de sur a norte 10 de Agosto, García Moreno, Mejía, , Atahualpa, Perez Pareja, Colombia, Atahualpa, Del Hogar; de este a oeste Rumiñahui, Venezuela, Nueva España, Sucre, Bolívar, Colon, González Suarez, Cordero, 11 de Noviembre y Antonio Benítez.

Bienes Inmuebles de los que se estos se han derrocado (7), están en completa ruina por abandono (12), en intervención de obra con permisos GADM (2), con adecuaciones que afectan al bien (1), nueva construcción (1), y las que se encuentran habitadas de las que en términos generales presentan afectación específicamente en cubiertas, pisos.

- 2.- INFORME REUNION COORDINACION "PLAN CONTINGENCIA VOLCAN COTOPAXI" GADM MEJIA

En atención al oficio Nro.1358-2015 DIPLAT, remitido por el Arq. Edgar Gallo Díaz Director Planificación Territorial GADM Mejía, el día jueves 27 de agosto 2015, 15H00 se realiza la reunión del Plan de Contingencia bajo una posible erupción del volcán Cotopaxi con la presencia de Arqs. Edgar Gallo, Silvana Guamán, Sr. Ramiro Rodriguez GADM Mejía, Capitanes Simeón De La Cueva Bomberos, Danny Herrera Policía Nacional, Félix Torres INPC.

El Arq. Edgar Gallo dirige la sesión correspondiente a la Mesa 3 en la que se trata el tema específico del riesgo que conlleva la activación del volcán Cotopaxi para el Cantón Mejía en sus inmuebles, de los que se tiene registro y valoración respecto al "Grado de Riesgo con relación a su mantenimiento y estado actual de los inmuebles (patrimoniales y no patrimoniales) en sus parroquias Aloag (20 inmuebles), Aloasi (17 inmuebles), Cutuglagua (14 inmuebles), Machachi (47 inmuebles), Uyumbicho (39 inmuebles), a los que se ha realizado la notificación respectiva a los propietarios con disposición de Reparación, Intervención, Demolición".

De estos inmuebles en caso de erupción que como se explica con datos del INAMHI por acción de la dirección de los vientos la afectación de la ceniza volcánica se da en Aloag, Aloasi, Cutuglagua, El Chaupi, Machachi, Uyumbicho.

De los inmuebles patrimoniales es preocupación por su estado actual los que en términos generales presentan afectación específicamente en cubiertas, pisos.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- 1.- INSPECCIÓN INMUEBLES PATRIMONIALES GADM MEJIA
- 2.- REUNION COORDINACION "PLAN CONTINGENCIA VOLCAN COTOPAXI" GADM MEJIA

## CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

### 1 INSPECCIÓN INMUEBLES PATRIMONIALES GADM MEJIA

- . Revisión y actualización del inventario y declaratoria como Bienes patrimoniales.
- . Intervención de obra con la coordinación del Ministerio de Urbanismo y Vivienda MIDUVI, del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, instituciones esta con experiencia técnica en Rehabilitación de Inmuebles de uso residencial privado en áreas históricas
- . Realizar Talleres de concientización de lo que representa el Patrimonio construido en las ciudades, pueblos del cantón Mejía con autoridades, propietarios, profesionales, y ciudadanía inmersos en el problema para consensuar soluciones inmediatas en función de preservar el patrimonio edificado.
- . Realizar talleres técnicos con el objetivo de informar y formar a funcionarios del GADM Mejía, maestros de la construcción, profesionales ingenieros y arquitectos, propietarios de bienes inmuebles patrimoniales, y ciudadanía referente a la actuación técnica, jurídica en el patrimonio de la ciudad de Cotacachi y del cantón
- . Implementar medidas emergentes basadas en políticas de mantenimiento de los inmuebles, complementadas con un aporte económico, fondo de emergencia que pueda ser canalizado a los propietarios de los inmuebles para su preservación
- . Coordinar con profesionales, empresas de construcción para encontrar soluciones de intervención técnica, económica y factible al medio, con la capacitación técnica respectiva.
- . Expedir normativas legales de protección de las zonas urbanas patrimoniales
- . Controlar las intervenciones efectuadas y/o requeridas con la implementación de documentos, trámites y supervisión a través de la aplicación de Leyes vigentes caso de la Ley y Reglamento del Patrimonio Cultural, Código Orgánico Integral Penal; Ordenanzas, etc.
- . Realizar propuestas de mitigación de daños ocasionados por las edificaciones nuevas introducidas o antiguas derrocadas o alteradas.

Las que se sugiere se implementen y lleven a cabo en con la participación de los técnicos en coordinación interinstitucional GADM Mejía y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; así como con la respectiva correspondencia de documentación referente al tema.

### 2.- REUNION COORDINACION "PLAN CONTINGENCIA VOLCAN COTOPAXI" GADM MEJIA

- . Intervención preventiva con la coordinación GADM Mejía e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con prevención Bienes Inmuebles y Muebles con base a protocolos establecidos
- . Sociabilización y Capacitación Preventiva para la ciudadanía, propietarios de bienes muebles e inmuebles patrimoniales con la participación conjunta de todos los organismos involucrados entre los que estará el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con sus funcionarios técnicos tanto de la Dirección de Riesgos como de Conservación de Bienes Culturales; la que se daría en fecha oportuna a comunicar el Arq. Gallo.

Atentamente

  
Félix Torres  
Arquitecto Restaurador SP5  
Dirección de Conservación INPC

FOTOS MACHACHI estado actual inmuebles



